



F02\_FASADNI PAS - PREČNI

- OPOMBE / OPOZORILA:**
- vse mere preveriti na gradbišču!
  - pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gr. konst., ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
  - vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
  - barvna shema je obdelana v posebni tabeli
  - za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu!
  - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
  - vsi odtočni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri
  - vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprečitev nastajanja razpok
  - vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritičju ±0,00

NA VSA NESKLADJA NIJUNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!  
RISBE V NAČRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.  
VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

št. projekta	321170020	faza	PZI
ime projekta	ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287		
objekt	CELOVŠKA 287, LJUBLJANA		
investitor	SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA Celovška cesta 287, 1000 Ljubljana		
projektant	RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana		
odg. vodja proj.	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477		
načrt	1 - NAČRT ARHITEKTURE		
št. načrta	RAP-092-17		
odg. proj. načrta	DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477		
sodelavec	NINA SAVNIK, u.d.i.a.		
ime risbe	F02_FASADNI PAS - PREČNI		
datum	JULIJ 2017	merilo	1:20
št. risbe	46		

**RAP-ING**  
dunajska 51  
SI-1000 ljubljana  
t: +386 1 4341780  
e: info@rap-ing.si

Vsebina risbe je last podjetja RAP-ING d.o.o. Vse avtorske pravice, ki so v zvezi s posredovanjem na naročilo, so pridržane. Brez pisan odobrenja ne sme biti kopiranja. The content of this drawing is property of RAP-ING d.o.o. All rights that are not transferred to the client by the contract are reserved. Any reproduction of the drawing without a written authorization is forbidden.